

Fecha de Inspección

3-9-2026

Folio de Inspección

GM-70015579-0926

CONSIGNANTE

C. Modelo.

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACWCS2DDFH5518		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR.	DIESEL.	2	70015579








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Eje trasero, desvalijado, sin caja de transmision, tablero desvalijado, asientos mal estado, sin faros, sin espejos, sin cardan, eje trasero en el piso sin llantas sin baterias, sin tanque de combustible, motor abierto, sin ventilador, le faltan cables del motor, sin bandas y poleas, sin caja de direccion. Motor desvalijado. Las llantas no sirven. Se necesita grua.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
Marco Polo Nagoya
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA