

Fecha de Inspección: 03/06/2026  
Folio de Inspección: GM-70010109-0526

CONSIGNANTE  
**EMPRESA LIDER**  
T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS5BDAX4796		FE00-GUADALAJARA	NU
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	2 (Molas)	70010109

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Faltantes: sistema de enfriamiento, computadoras, bomba de agua, alternador, baterías, transmisión, Leagues de aire, masa de rotor, conector de turbo, tablero incompleto, sin cristales laterales, eje cardan incompleto, cofre, fasciada, retrovisores

Chasis recto  
CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se requiere traer llantas traseras.



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Esteban  
Esteban Alonso Arizaga Aguilar  
NOMBRE Y FIRMA