

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA          | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| CAMION              | FREIGHTLINER   | M2 44K           | 2010        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR      | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3ALACYCS6ADAT2720   | 90291900823559 | FS03-LA PAZ      | ND          |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE    | LLANTAS          | ECO         |
| No tiene            | Diesel         | 3 Mat            | 1           |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | ✓           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         |     |           | ✓           |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Raton, chasis recto, cofre mal estado  
Faltantes como: Transmisión, tablero interiores,  
Bundas, mangueras, conexiones generales, Bomba aceite y diesel  
marcha, Radiador, llantas, entre otros,  
Cuenta con: Motor, diferencial, 2 computadores, direccion, turbo incompleto  
alternador, Bomba clutch y frenos, caja fusibles

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA