

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER /	M2 /	2011 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS8BDAZ3519 /	no tiene	FC15-SANTIAGO PAPANQUIARO /	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
no tiene	no tiene tanque	1 solo mal	/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
					X


DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completamente desvalijada sin ningun componente mecanico, sin tablero de instrumentos, sin asientos, parabrisas estrellado.

Chasis recto. Se necesita Grúa para extraccion.

La unidad esta sostenida unicamente por trancos.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Claudia Paola Herrera C.
NOMBRE Y FIRMA