

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Freightliner	M2106 52K 6X2	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYCSXKDKP9078	902910C 1145605	MEXICALI	547,937
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	11R22.5	8330


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor averiado, Desacastado.
Faro delantero lado derecho.
Valvula de Estacionamiento.
Tablero averiado y falta de componente.
Tapon Tanque combustible derecho.
Ejes traseros con llantas Renovado 1/2 vida.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Fausto R. Tirado Mo ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

Luis Padilla 459185
NOMBRE Y FIRMA









