



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton /	Freightliner /	M2106 52K 6X2 /	2017 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYDJ2HDJC0355 /		GUADALAJARA /	806176.1
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 Regular	8103 /

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:







Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos, tiene la computadora de encendido y motor, no tiene manija de puerta de piloto. El pedal de aceleración no responde.

Unidad sin diesel, no carga en las baterías.

Se desconocen fallas que pueda tener la unidad.

Chasis recto, se requiere grúa para extracción.

CARROCERÍA (IDENTIFICACIÓN DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFÍAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Ricardo Hernández

NOMBRE Y FIRMA