

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Freightliner	M2106 52K 6X2	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYDJ4JDJZ9196	426 928 - 61141975	PACHUCA	N/U
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 llantas	8243

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No tiene componentes de tablero, palanca de transmisión Flaca interior, cabina en mal estado, El acelerador no responde bien se desconocen fallas que pueda tener la Unidad, tiene 2 computadoras la de encendido y la de motor no tiene manijas para subir las ventanas


Chasis recto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


Daniel Hernandez Jimenez
NOMBRE Y FIRMA