

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton	Freightliner	M2106 52K 6X2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYDJ8GDHS0612		GUADALAJARA	564165.2
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 Regular	1625 ✓


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos.
Asiento del copiloto esta desarmado, se apago por falta de batería y combustible
sin carga en la batería.
se desconocen fallas que pueda tener la unidad

Chasis recto. se recomienda grúa para extracción
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JALU

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Ricardo Meza
NOMBRE Y FIRMA