

Fecha de Inspección: 22/05/25
Folio de Inspección: N-516-0525

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
M2	FREIGHTLINER	M2 116-52K	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYD7XKDK9799	926928C1143478	CEDIS VERACRUZ	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	11R225	516


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIADO	CHATARRA
			X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

UNIDAD FUE VOLCADA
NO CUENTA CON BATERIAS
RAMPA MUY DAÑADA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Moises Lopez Saldana
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

Fecha de Inspección

22/05/25

Folio de Inspección

N-516-0525

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
M2	FREIGHTLINER	M2 116-52K	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYDJXKDK9399	926928C1143478	CEDIS VERACRUZ	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	11R225	516


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

UNIDAD FUE VOLCADA
NO CUENTA CON BATEMAS
RAMPA MUY DAÑADA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Moises Lopez Saldana
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA