

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION      | AÑO         |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| CAJA SECA 40' /     | Fruehauf /  | FBA9+1.5-LP-HT2-40W / | 2016 /      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION             | KILOMETRAJE |
| 3AWV24021GX173011 / | -           | PACHUCA /             | -           |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS               | ECO         |
| -                   | -           | 8 llantas             | 7033 /      |






| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| X        |             |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

tiene 11 seros golpes en la carroceria  
cuenta con la mayor parte de sus componentes

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
JHUV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
Daniel Hernández Jimenez  
NOMBRE Y FIRMA