


Fecha de Inspección Folio de Inspección





TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO	
Caja 40'	Fruehauf	FBA9+1.5-LP-HT2-40W	2017	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE	
3AWV24023HX218001 🗸	NIA	PACHUCA V	NIA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO	
NIA	NIA	8	7161	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
V				V				
			,					
SCRIBE FALL	AS MECÁNICAS	Y/O COMPONENTES FAI	TANTES DE	ΓΔIIFS FN	GENERA	I OHE PRE	SENTA LA LIN	ΙΠΔΠ•
,	LI	,, 0 001111 011211120171	-17 (14123, 02	, ,	CLIVEIU	L QUET NE	DEIVIN EN OIV	DAD.
Largo	12.19	nts,						
Ancho	2.59 4	145						
Altura	4.17	nts						
Syspensi	1 1	1,			0			
Destanci		matica						
Kayone	es es c	arrocció a						
DDOCEDIA (II	DENTIFICACION	DE COLDES)						
INNOCERIA (II	DENTIFICACION	DE GOLPES):						
_							-2	₹
			1	2	0	(Co		<i>m</i>
			70)	-0	(4)		30)
1		- 0	n					
\$ 6		101		/				
11/20 111			10				x	1
IK JL			[[] January [] []					

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA