

Fecha de Inspección

22/09/25

Folio de Inspección

CPF-1329-0775

CONSIGNANTE

CDF

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Kenworth	T370	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X7DF383467	73460713	Ensenada	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatica	Diesel	6 Mall	1329


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Transmision dañada, camion No avanza.
Fugas de aceite, faltan Botones de A/C
Chasis Cama Baja.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA