

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	FGDL-1515-1125

**CONSIGNANTE**



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton	Kenworth	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHKM9X3DF381537		Guadalajara	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
5atvs 9	Diesel	10	1515






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

CORTINA de Caja dañada, Estribo caja doblada, S/una llanta,  
Llave Izquierda caja dañada, Esquina Superior Izquierda dañada, Esquina  
Superior caja derecha dañada, S/llanta "Piloto",

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA