

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

FGDL-1429-1025

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton	Kenworth		2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHKM9XXBF377398		GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL		1429









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

UNIDAD DESVALIJADA, SE DESCONOCE SI CUENTA CON ALGUNA FALLA MECÁNICA CONSIDERABLE

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____

NOMBRE Y FIRMA