

Fecha de Inspección	06-11-20
Folio de Inspección	J-MCU2413-1125



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	CARGO150	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4175ED110014		IXTAPALUCA, EDOMEX	5185
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2	MCU2413
3H1KA4175ED110017			








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fallas en general, motor abierto,
sin Asiento

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA