

Fecha de Inspección	06-11-23
Folio de Inspección	J-MTH0702-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	CARGO150	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4176FD212010		IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			MTH0702









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Al parecer en la parte frontal tiene todos sus componentes pero faltante tener la llanta delantera, asiento roto, sin revestimientos*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA