

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA         | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| Camion              | International |                  |             |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR     | UBICACION        | KILOMETRAJE |
|                     |               | Pachuca          |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE   | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel        | 6 Regulares      | 4238        |

Serie 3HAMMAAR08L669260









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

fuga de aceite faltan conexiones en el motor falta  
conexión de turbo chasis cama baja sin caja de frenos  
daño en cobre para brisas Estrellado Daño en motor

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Kevin Perez Baena

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA