


Fecha de Inspección Folio de Inspección





TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	INTERNATIONAL /	4300	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR88L062264	470HM2U1530690	PACHUCA	NIS
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manad	Diesal	6 Tenles	4279 /


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	
	K		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	-		X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cabaga y motor toladmente quemados Taltantece componentes. en general Chasis cama bajo.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAR

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA