


Fecha de Inspección
Folio de Inspección






TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Tractocamion	International	HV607 4X2 ISL 380 EV	2021
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HSEJTAR2MN549561	74703178	CULIACAN	NIT
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
11. 01	10-201	6 Kegylaves	U54366

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	
	1/		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sintestrado aparentenente chasis danado y dirección y sispensión cobre mal, sin asientos tapa de presta sielta, Daño en trunque y suspensión así como eje delantera el motor evannins crenta con la major perte de as componentes tiene transmisción y Difencial laño en piertes y carrocerta de labina, carrocerta de labina,





AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA