

Fecha de Inspección

15/10/25

Folio de Inspección

C-U3683-1025

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Autobús	Mercedes Benz	MBO 1219/52 plus	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MBAA2DKX8M031429	9.2491500749e+13	CULIACAN	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regulares	U3683

Motor 92491500749266

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

CON LLAVE







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

42 Asientos

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se probar funcionamiento, baterías requieren carga, llevan tiempo sin moverse, comentan en el taller que si funcionaban cuando los pararon, No fue posible validar el Número de motor físico por difícil acceso.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA