

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R750CM000063	937081	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			5172








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*interiores desgastados, Asientos rotos, volante sin volante  
carrocera des gastada por uso, solo chasis cabina  
parabrisas estropeado*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Handwritten Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA