

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

R-5203-0325

CONSIGNANTE

RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R752EM000018	168328	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		6 llantas	5203








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

para piezas estrellado, 6 llantas Regular, interiores desgastados
se entrega solo chasis cabina, parece tener
todas sus componentes, carrocería con rayones por
uso

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA