

Fecha de Inspección

19/03/25

Folio de Inspección

R-12069-0325

CONSIGNANTE

RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R756BM000119	843870	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 / Malas	12069








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Contiene la mayoria de componentes mecanicos
sin filtros
Interiores en mal estado
Se vende sin caja refrigera.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA