

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-0178-0625

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 600	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R758BM000178	N/V	FC15-SANTIAGO PAPASQUIARO	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	2 Regular	/




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fallas en General. El motor esta abierto y lleno de agua, solo se ve el alternador. no se ve marcha, no tiene turbo. no tiene computadora. no tiene eje delantero. tiene transmision y diferencial. no tiene cardan esta incompleto. la unidad esta sostenida por trancos y tarimas. parabrisas roto. Debido al espacio no se puede levantar cabina por completo.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

J1+L V

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Claudia Paola Herrera Cumplido

NOMBRE Y FIRMA