

Guadalupe



Fecha de Inspección

11-05-2026

Folio de Inspección

GM-70020632

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	VOLKSWAGEN	WORKLINE	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MN3G8249KD900269			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO tiene	Diesel	6 Regular	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con la mayor parte de sus componentes, se desconocen fallas que puedan tener y el estado de funcionamiento, marcha y computadora no visibles, no tiene flecha cardan pero si diferencial, palanca para subir cabina en mal estado, cabina y tablero de instrumentos en regular. Puerta piloto en mal estado Golpeada, Golpes en carrocería

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto. Se necesita Grúa para extracción.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA