

Fecha de Inspección

13/oct/25

Folio de Inspección

C-53825-1025

CONSIGNANTE

... Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Nissan	NP300	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6AD35A5LK825635	QR25344456H	CEDIS TEXCOCO	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	?	6 Regulares	V53825

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	☒	







SIN LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			☒	☒	

DESCRIBE FALLAS MECAÑICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Sinistrada con daño en cabina y chasis
torcido, daño en eje y suspensión delantera
parabrisas dañados interiores desvalijados.
cuenta con motor y transmisión, la computadora
No se visualiza

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

R. S.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Oscar Domén.

NOMBRE Y FIRMA