

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	FGDL-7212-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
Caja 40'	Operbus	SRCS-1219	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3PBA2W627H1006130		Guadalajara	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			7212








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<input checked="" type="checkbox"/>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Colpe freno lento Izquierdo, 3/4 vueltas de navegación tráversa,  
S/ manivela*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA