

Fecha de Inspección

18-03-2016

Folio de Inspección

GM-70003797-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3VWVFV52R9AM950731	56122839	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	6	70003797









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Turbo aburto, sin bandas, tablero desarmado.
Suspension delantera no sirve. Manijas delanteras en piso.
Cardan en cabina, diferencial abierta, sin baterias. Sin switch.
Faltan mangueras del motor, sin marcha sin espejos retrovisores
Sin tapa de puertas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Maroñas
MARCO POLO MAROÑAS

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA