

Fecha de Inspección	27/10/25
Folio de Inspección	FG-1339-1025



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
Camion	Volkswagen		2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
3VWMN82T79M920160		GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL	10	1339

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	NO	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			








DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN BOTONES P/A, SIN BISERA CONDUCTOR, DESMANTELADO EN CABINA

SIN TAPONES DE DIESEL, SIN TAPON DE AGUA, SIN BARRIQUES

- ENVIAR GRUA PARA EL TRASLADO

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA