

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	R-117-0325

CONSIGNANTE
RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA		2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
63818		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			117








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Rotura de chasis en aditamento, transmisión dañada, fuga de pistos de transmisión y en las electroválvulas de las palancas del equipo sin fongue de gas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA