

Fecha de Inspección	18-11-2025
Folio de Inspección	CDF-2055-1125
CONSIGNANTE	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	Tornado	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
93CCL8065LB160123	KJL	OLIVOS (TIJUANA)	75947
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasoline	4 Regulares	2055

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					





DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

\_Funcional (detalles en carrocería y

tapiceria)

Cecuta con la mayoría de sus componentes mecánicos. Sin llanta de refacción, daños en carrocería y pintura, Asiento roto

CARROZERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario E. Vázquez Muñoz  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA