

Fecha de Inspección

3-9-2026

Folio de Inspección

GM-70017236-0926

CONSIGNANTE

G. Modelo.

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF300	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R75397100954		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	4	70017236









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Tablero desvalijado, sin espejo retrovisor izq., motor completo.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA