

Fecha de Inspección

29/05/25

Folio de Inspección

CMT-2012-05-0523

CONSIGNANTE

G. Modelo

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	ISUZU	ELF 300	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAA NLD858027200225	193917 4331	SIP - SUR	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	DIESEL	4 llantas	2012-05







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin batería, cabina cerrada, sin llaves no se verifica prueba de funcionamiento, componentes aparentemente completos se desconocen fallas llaves y llantas, carrocería dañada con golpes y rayones

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA