

Fecha de Inspección Folio de Inspección

01-10- 25 R-5229-1025



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR852F7500358	1P2625	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Des el	6 Regular	5229

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGU
	X			2

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	7				


DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Intereores con desgaste por uso parente de sus compenentes mecanicos

Se desconoce ultimo estado mecanico, Motor Pervillado

Teliro en grace

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA