

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMION | Isuzu | ELF300E | 2016 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| JAANMR852G7500913 | | OBREGON | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| | | | 2829 |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad funcionando al 100%. Motor, transmisión, clutch y suspensión en buen estado. Llantas con un 50% vida.
Unidad se para funcionando. Baterías descargadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA