

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR853G7500709		VERACRUZ	262333
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estándar	Diesel	205/75 R16 (6)	2813







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad presentó un fallo eléctrico, el taller diagnostica que tiene daño en el modulo principal ECM y no arranca.
Baterías dañadas. Presenta tambien problema de transmision.
Llantas dañadas con 1/4 de vida y actualmente bajas.
Desgaste en carroceria por uso; golpes / rayones, asientos dañados.
- Se anexan fotos de las condiciones de la unidad.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Paul A. Mendoza Arellano
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Paul A. Mendoza Arellano
NOMBRE Y FIRMA