

Fecha de Inspección	9-01-26
Folio de Inspección	J-2816-1225

CONSIGNANTE		
	JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR853G7500726	ZLZ210	CULIACAN	180 294
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
T41	Diesel	4.75/ 2.50	2816






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca, desacelera  
sin llanta de refacción, ventanillas dañadas, fascia delanteras dañada, sin tapa en depósito de agua, parabrisas estrellado, sin cristal lado piloto, raftrio derrochado, con llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
D. P.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
J.F.G.F.R.

NOMBRE Y FIRMA