

Fecha de Inspección	9-01-26
Folio de Inspección	J-2817-1225

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR854G7500721	ZLZ065	CULIACAN	231809
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	6:50 / -	2817








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓	✗	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓	✗				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Unidad no cuenta con llav. para llanta
Doso en faja de freno, los fijos dañados, sin llanta
de refacción, sin 2 calaveras trasera todo derecho, desatuchado,
sin tipo no frena, desconectado del encendido*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

D. P.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. F. G. F. F.

NOMBRE Y FIRMA