

Fecha de Inspección

17/01/26

Folio de Inspección

J-2954-0126

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 300	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR854J7500032		TLAJOMULCO	132460
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	6	2954








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Des de la cabina dañada, plasticos de palancas rotas,
Frente delantera el golpe.
Unidad funcionando.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Jan Pablo Juregui
NOMBRE Y FIRMA