

Fecha de Inspección	01/12/16
Folio de Inspección	J-2821-1225

CONSIGNANTE	
JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR857G7500888	ZP4648	MAZATLAN	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	4x25% 2-50%	2821








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad no arranca
Bomba de alta presión dañada, Sin llanta de refacción, llanta
fusca delantera, sin manija de elevadoras

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA