

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	ISUZU /	ELF 300 /	2010 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR858A7500809 /	NrV	GB12-SAN LUIS SUR / TANQUIAN /	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda tener el motor y la unidad.
Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos. tiene computadora
El parabrisas está estrellado, entra agua dentro de la cabina, no tiene batería
tiene 2 espejos retrovisores, golpes en la carrocería.
tiene diferencial y flecha cardan

Chasis recto, se recomienda uso de grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Luis Angel Figueroa
NOMBRE Y FIRMA