

Fecha de Inspección	8/11/16
Folio de Inspección	J-2837-1225

CONSIGNANTE	
	JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR858G7500883	ZP 43 52	MAZATLAN	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TA	Diesel	4x51 - 2x251	2837





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

On. dact no arranca
Parabrisas estrellado, llantas 4 rotuladas y 2 desgastadas, faro der. roto
Llanto de retrovisor, vidriera dañada

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA