

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	ISUZU /	ELF 300 /	2009 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR85X97500127 /	No tiene	GB06-CARDENAS /	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Incompleta	Diesel	6 regular	/






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad desvalijada, sin componentes mecánicos
solo tiene diferencial, flecha cardán, interior cabina en mal estado
sin asientos, sin tapas de puertas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Mario Antonio Navarro
NOMBRE Y FIRMA