

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	HINO	514 semilong	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACN4H2FK002335	PENDIENTE	PUEBLA	<u>179048</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>disel</u>	<u>4</u>	2281

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Daño en chicotes de velocidad, clutch, daño en 2da velocidad, discos delanteros de frenos

dañados Daño en chicotes de velocidad clutch  
daño en 2da velocidad discos delanteros de  
freno dañados

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marcos Salinas  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA