

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Fecha de Inspección | 29-DIC-2025 |
| Folio de Inspección | J-2293-1225 |

|             |       |
|-------------|-------|
| CONSIGNANTE |       |
|             | JUMEX |

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| CAMION              | Hino         | 616 semi         | 2015        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| JHHACP3H1FK002436   | NH4 CUV 2019 | TUXTLA           |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS          | ECO         |
| ESTANDAR            | DIESEL       | 6                | 2293        |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:




Llantas pondicadas.

No arranca x falta de Bateria.

Asiento de chofer rotado la vestidura.


Sin manija para el cierre de vidrio copiloto y piloto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):




AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
Marco Antonio Narro

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
Javier Alfonso Serratos

NOMBRE Y FIRMA