

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Hino	616 semi	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACP3HXFK002435		TUXTLA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDARIZ	DIESEL	-6	2292








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Faro izquierdo roto, pegado con cinta, Parabrisas con piedras, vestiduras rotas, piso dañado, NO arranca, Cuarto derecho roto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Juan Carlos Espinoza
NOMBRE Y FIRMA