

Fecha de Inspección

05/01/2026

Folio de Inspección

J-2343-1225

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Hino	616 semi	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACP3HXFK002533	ND4C0VZ0518	QUERETARO	332606
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
STD	DIESEL	4	2343



OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad presenta anomalía en la velocidad
2da la vata, fuga tapa baterías, Tapa aceite faltante
Parabrisas estrellado, Baterías descargadas, Llantas 1/4 vida
Defensa trasera doblada en la esquina izquierda, sensor velocidad
no funciona, Tapicería asiento rotaphoper.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB

Luis Manuel Lopez Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Luis Manuel Lopez

LUIS MANUEL LOPEZ GONZALEZ
Supervisor de Mantenimien

NOMBRE Y FIRMA