

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	FL-360 STERLING	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBBD1S4BK000018	Nrv Villahermosa	FM09 TALENQUE	Nrv
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
No tiene	Diesel	3 mal	70008964

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

El motor esta en mal estado amarrado. Falta componentes mecánicos como turbo, cuerpo de aceleración. la marcha esta amarrada con una cuerda. no tiene flecha cardan. computadora no visible. cabina y tablero en regular estado. unidad sostenida por un gato hidraulico y un rin en la parte trasera

unidad se identifico por N° economico. Placa VIZ y serie no visibles
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se necesita Grúa para extracción



* Unidad ubicada en taller externo en Villahermosa

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JALV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA