

Fecha de Inspección

21-07-25

Folio de Inspección

GM-1098-0625

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	FL-360 STERLING	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBBE1S3KK001098		FU01-LA PENITA DE JALTEMBA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	3 llantas mal	/








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin Marcha, tiene Radiador, ventilador, Alternador, bandas, turbo interiores en mal estado, se desconoce ultima es fada Mecanico, puede tener mas faltantes de los mencionados Refiro en grua, sin retrovisores, 3 llantas mal

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA