

Fecha de Inspección

23-2020

Folio de Inspección

GM-70015261-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	FL-360 STERLING	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBBE1S8DK001469	1111	FV00-ALTAMIRA	N/U
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	11 / 11.5	70015261







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se requiere de arranque se desconocen fallas mecánicas, y faltantes de componentes mecánicos, No se puede abrir capota no tiene pulancas, interiores, Tapetes rotos, asientos rotos, sin tapas, con volante con pulancas.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario E. Uygur
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Miguel A. Hdez
NOMBRE Y FIRMA